

TP-Link TL-WA801N



ARTIKELNUMMER	69522
FABRIKANTNUMMER	TL-WA801N
PRIJS	€ 21,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Kenmerken	
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Nee
6 GHz	Nee
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens	300 Mbit/s
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	300 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	Ja
Draadloze isolatie	Ja
Zendvermogen (FCC)	20 dBm

Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC adres filtering	Ja
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs
Auto Wireless Distribution System (WDS)	Ja

Draadloos LAN	
WiFi Standaard	WiFi-4

Protocollen	
Beheerprotocollen	SNMP

Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal USB 2.0-poorten	0

Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Spanning	9 V
Output current	0,6 A

Antenne	
Soort antenne	Extern
Type antennerichting	Omni-directioneel
Antennas quantity	2

Certificaten	
Certificaten van naleving	Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Gewicht en omvang	
Breedte	181,6 mm
Diepte	129,5 mm
Hoogte	36,2 mm

Verpakking	
Breedte verpakking	310 mm
Diepte verpakking	223 mm
Hoogte verpakking	70 mm
Gewicht verpakking	560 g

Inhoud van de verpakking	
Inclusief AC-adapter	Ja
Inclusief PoE-adapter	Ja
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Snelstartgids	Ja

Overige specificaties	
Maximale afstand	30 m

Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Duurzaamheid	
Naleving van duurzaamheid	Ja

Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990

Design	
Plaatsing	Vloer, Tafel
Kleur van het product	Wit
Aan/uitschakelaar	Ja
Reset button	Ja
WPS Push Button Security	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.